

2024年11月工事状況写真



工場棟躯体工事1階床施工状況（西側）



全景（北側）



工場棟雨水貯留槽地下1階立上躯体工事
コンクリート打設状況(北側)



南ヤード地上鉄骨鉄筋地組状況



煙突掘削工事施工状況